Back of PM5544

Terminal
survey

+5V

+15V

To check for pin 1'
measure voltage

51'	o o	1'
52'	o o	2'
53'	o o	3'
54'	o o	4'
55'	o o	5'
56'	o o	6'
57'	o o	7'
58'	o o	8'
59'	o o	9'
60'	o o	10'
61'	o o	11'
62'	o o	12'

63'

| 63' | o o | 13' |
| 64' | o o | 14' |

Should be single

65'	o o	15'
66'	o o	16'
67'	o o	17'

horizontal line

| 68' | o o | 18' |
| 69' | o o | 19' |

in centre of

| 70' | o o | 20' |

screen on

| 71' | o o | 21' |

monitor

| 72' | o o | 22' |

Component side

51	o o	1
52	o o	2
53	o o	3
54	o o	4
55	o o	5
56	o o	6
57	o o	7
58	o o	8
59	o o	9
60	o o	10
61	o o	11
62	o o	12
63	o o	13
64	o o	14
65	o o	15
66	o o	16
67	o o	17
68	o o	18
69	o o	19
70	o o	20
71	o o	21
72	o o	22