

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

FACTURA DE VENTA 1386

Fecha: 2019-06-21 Fecha Vence: 2019-06-29

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPAdeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: E-mail: Dosquebradas/Risaralda amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1690-TIK56483	Montar tornilleria - 0179	1	\$63,400	\$63,400
1690-TIK56483	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1700-TIK57337	Reparar escabiladero - 0179	1	\$63,400	\$63,400
1700-TIK57337	Resumen de repuestos	1	\$5,500	\$5,500
1701-TIK57343	Revisión sistema inyección de aire - 0179	1	\$63,400	\$63,400
1701-TIK57343	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1707-TIK57620	Traslado de equipos - 0179	1	\$75,000	\$75,000
1707-TIK57620	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1709-TIK57457	Cambiar perilla dial - 0179	1	\$63,400	\$63,400
1709-TIK57457	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$328,600		
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$5,500		
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0		
	IVA 19%	\$63,479		
	RETEFUENTE 4%	\$13,144		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0		
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$384,435		

Página 1 de 1