

## NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

1203

Fecha: 2019-03-26 Fecha Vence: 2019-04-03

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1567-TIK49179	Instalar 8 placas de acrílico - F05	1	\$88,400	\$88,400
1567-TIK49179	Resumen de repuestos	1	\$93,600	\$93,600
1574-TIK50240	Mantenimiento general - F05	1	\$120,000	\$120,000
1574-TIK50240	Resumen de repuestos	1	\$464,000	\$464,000
1582-TIK50762	Cambio pulsador - F05	1	\$83,400	\$83,400
1582-TIK50762	Resumen de repuestos	1	\$97,000	\$97,000

	SUBTOTAL M.O	\$291,800
Si	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$654,600
SUBTOTAL O		\$0
	IVA 19%	\$179,816
	RETEFUENTE 4%	\$11,672
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
***ORIGINAL***	TOTAL A PAGAR	\$1,114,544