



Resumen de Costos de Orden

Contiene el resumen de costos de la orden antes de impuestos

0021-0

Cliente: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A Técnico Asignado: John Harvy Castrillon Florez Fecha/Hora Solicitud: 2020-06-25 18:09:43

Sucursal: 5445 - FILANDIA Contacto empresa: Erika bulla Fecha/Hora Atención: 2020-06-11 08:00:00

Detalles: Mantenimiento y reparaciones locativa BANCO AGRARIO sucursal FILANDIA

Actividades	Ciudad/Municipio: Filandia - Quindio
ACTIVIDADES	Cilidad/Milinicipio: Filandia - Cilindio

Placa	Nombre	Actividad	Cant	Valor un	Subtotal
bdc363-Locativas	Locativas	Pintura en esmalte para puerta de fachada, incluye preparacion de superficie	6.60	\$14,600	\$96,360
bdc363-Locativas	Locativas	pintura de recuperación y acabado puertas entrada	2	\$136,700	\$273,400
bdc363-Locativas	Locativas	s pintura en cenefa de fachada color ocre y azul	1	\$262,800	\$262,800
bdc363-Locativas	Locativas	Pintura en fachada color blanco	40	\$17,130	\$685,200
bdc363-Locativas	Locativas	resane de muros bajos por humedad fachada	10	\$8,700	\$87,000
bdc363-Locativas	Locativas	pintura area baja de fachada lateral color blanco	10	\$17,300	\$173,000
bdc363-Locativas	Locativas	mantenimiento correctivo de cubiertas, desmonte de tejas, cambio tejas	35	\$59,700	\$2,089,500
		dañadas, retiro de tejas abandonadas en cubierta.			
bdc363-Locativas	Locativas	transporte visita técnica	5	\$50,000	\$250,000
bdc363-Locativas	Locativas	construcción caja inspección 40*40 patio, bajante y sifon de aguas lluvias	1	\$139,700	\$139,700
bdc363-Locativas	Locativas	revisión y mantenimiento de red y canales de aguas lluvia	22	\$9,700	\$213,400
bdc363-Locativas	Locativas	demolición de pisos incluye empaque mas retiro de escombros.	1	\$17,600	\$17,600
bdc363-Locativas	Locativas	demolición de enchape o tableta de piso	1	\$17,600	\$17,600
bdc363-Locativas	Locativas	pintura vinilo viniltex blanco interiores pasillo cocina	22	\$11,800	\$259,600
bdc363-Locativas	Locativas	suministro de canal amzonas de 6 mas accesorios.	4	\$65,700	\$262,800

Repuestos

Código	Descripción	Valor Un.	Cant	Valor	
Otros con	ceptos		Total		\$0
Descripció	n	Valor Un.	Cant	Valor	
			Total		\$0

Observaciones

se canalizan bajantes en patio, se hace mantenimiento a las canales, mantenimiento de cubierta y reposición de tejas, cambio de un tramo de canal, pintura en fachada, pintura de puerta principal y se entrega a satisfacción.

Foto Inicial Orden: 0021-0 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A



Foto Final Orden: 0021-0 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A



Foto orden de Trabajo Orden: 0021-0 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A

