

## NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

**FACTURA DE VENTA** 0257

Fecha: 2017-07-05 Fecha Vence: 2017-07-13

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: E-mail: amantenimiento@frisby.com.co Dosquebradas/Risaralda

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0579-TIK5886	Cambio de toma corriente - F07	1	\$57,000	\$57,000
0579-TIK5886	Resumen de repuestos	1	\$8,500	\$8,500
0580-TIK5873	Reparar iluminación - H48	1	\$65,000	\$65,000
0580-TIK5873	Resumen de repuestos	1	\$45,400	\$45,400
0580-TIK5873	Viaticos - H48	1	\$55,000	\$55,000
0586-TIK5963	Reparar iluminación - G47	1	\$90,000	\$90,000
0586-TIK5963	Resumen de repuestos	1	\$59,847	\$59,847
0587-TIK5990	Reparar iluminación - F02	1	\$168,000	\$168,000
0587-TIK5990	Resumen de repuestos	1	\$191,100	\$191,100
0587-TIK5990	Viaticos - F02	2	\$45,000	\$90,000

	SUBTOTAL M.O	\$380,000
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$304,847
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$145,000
	IVA 19%	\$157,671
	RETEFUENTE 4%	\$21,000
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
***ORIGINAL***	TOTAL A PAGAR	\$966,518

Página 1 de 1