

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6720

Fecha: 2018-06-14 Fecha Vence: 2018-06-22

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPReléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1252-TIK28855	Mantenimiento motor - H73	1	\$59,800	\$59,800
1252-TIK28855	Cambio transformador - H73	1	\$59,800	\$59,800
1252-TIK28855	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1253-TIK28856	Reparar horno - G94	1	\$65,000	\$65,000
1253-TIK28856	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1254-TIK28878	Cambio de terminal interior - F07	1	\$59,800	\$59,800
1254-TIK28878	Instalar clavija - F07	1	\$25,000	\$25,000
1254-TIK28878	Resumen de repuestos	1	\$3,900	\$3,900

\$269,400	SUBTOTAL M.O	SUBTOTA		
\$3,900	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS			
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS			
\$51,927	IVA 19%			
\$10,776	RETEFUENTE 4%			
\$0	RETEFUENTE 2.5%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		
\$314,451	TOTAL A PAGAR	***ORIGINAL***		