

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

0291

Fecha: 2017-08-09 Fecha Vence: 2017-08-17

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0652-TIK8328	Cambio de rodachinas - F06	1	\$57,000	\$57,000
0652-TIK8328	Resumen de repuestos	1	\$38,000	\$38,000
0652-TIK8328	Viaticos - F06	1	\$0	\$0
0657-TIK7784	Reparar Canastilla - 0179	1	\$264,600	\$264,600
0657-TIK7784	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0673-TIK8331	Reparar horno - H63	1	\$40,000	\$40,000
0673-TIK8331	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

\$361,600	SUBTOTAL M.O			
\$38,000	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS			
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS			
\$75,924	IVA 19%			
\$14,464	RETEFUENTE 4%			
\$0	RETEFUENTE 2.5%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		
\$461,060	TOTAL A PAGAR	***ORIGINAL***		