

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6265

Fecha: 2017-07-15 Fecha Vence: 2017-07-23

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0498-TIK3896	Reparación secador de baños - F44	1	\$114,000	\$114,000
0498-TIK3896	Resumen de repuestos	1	\$365,000	\$365,000
0610-TIK6393	Enguacalar equipo - G49	1	\$100,000	\$100,000
0610-TIK6393	Resumen de repuestos	1	\$70,200	\$70,200
0612-TIK6479	Cambio correa - H22	1	\$57,000	\$57,000
0612-TIK6479	Resumen de repuestos	1	\$19,500	\$19,500
0612-TIK6479	Viaticos - H22	1	\$45,000	\$45,000

	SUBTOTAL M.O	\$271,000
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$454,700
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$45,000
	IVA 19%	\$146,433
	RETEFUENTE 4%	\$12,640
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$904,493