

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

0130

Fecha: 2017-02-08 Fecha Vence: 2017-02-16

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

| Orden | Detalle | Cantidad | Valor | Subtotal |
|----------------|---|----------|-----------|-----------|
| 0266-2017-1183 | Cambio de rodachinas - F05 | 1 | \$150,000 | \$150,000 |
| 0266-2017-1183 | Soldadura inox - F05 | 1 | \$60,000 | \$60,000 |
| 0266-2017-1183 | Resumen de repuestos | 1 | \$100,000 | \$100,000 |
| 0266-2017-1183 | Transporte cernidor Cartago - Pereira - Cartago - F05 | 1 | \$208,000 | \$208,000 |
| 0267-2017-1622 | Instalar gabinete y tablero - 0172 | 1 | \$60,000 | \$60,000 |
| 0267-2017-1622 | Resumen de repuestos | 1 | \$8,400 | \$8,400 |
| 0272-2017-1617 | Instalar/desinstalar rotor - H17 | 1 | \$360,000 | \$360,000 |
| 0272-2017-1617 | Balanceo rotor - H17 | 1 | \$350,000 | \$350,000 |
| 0272-2017-1617 | Resumen de repuestos | 1 | \$0 | \$0 |
| 0273-2017-1618 | Traslado equipo - F01 | 1 | \$25,000 | \$25,000 |
| 0273-2017-1618 | Resumen de repuestos | 1 | \$0 | \$0 |
| 0273-2017-1618 | Transporte equipos - F01 | 1 | \$7,500 | \$7,500 |

| | SUBTOTAL M.O | \$1,005,000 | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------|--|--|
| | SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS | \$108,400 | | |
| | SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS | \$215,500 | | |
| | IVA 19% | \$252,491 | | |
| | RETEFUENTE 4% | \$48,820 | | |
| FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE | RETEFUENTE 2.5% | \$0 | | |
| ***ORIGINAL*** | TOTAL A PAGAR | \$1,532,571 | | |