

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6840

Fecha: 2018-09-06 Fecha Vence: 2018-09-14

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1322-TIK33076	Chequeo equipo - G07	1	\$59,800	\$59,800
1322-TIK33076	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1326-TIK33449	Reparar Canastilla - G83	1	\$65,000	\$65,000
1326-TIK33449	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1331-TIK33567	Cambio de rodachinas - F40	1	\$65,000	\$65,000
1331-TIK33567	Resumen de repuestos	1	\$256,800	\$256,800
1332-TIK33596	Cambiar cuchilla o cuadrante - F04	1	\$65,000	\$65,000
1332-TIK33596	Resumen de repuestos	1	\$127,200	\$127,200

SUBTOTAL M.O	\$254,800
SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$384,000
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
IVA 19%	\$121,372
RETEFUENTE 4%	\$10,192
RETEFUENTE 2.5%	\$0
TOTAL A PAGAR	\$749,980