

Resumen de Costos de Orden

Contiene el resumen de costos de la orden antes de impuestos

0016-BA024384

Cliente: QUALA S.A Técnico Asignado: John Harvy Castrillon Florez Fecha/Hora Solicitud: 2020-07-08 08:13:36

Sucursal: La Popa - La Popa Contacto empresa: Maria del carmen lozano Fecha/Hora Atención: 2020-07-07 08:00:00

Detalles: Suministro de protector mampara en vidrio templado para recepción

Actividades Ciudad/Municipio: Dosquebradas - Risaralda

Notificación Discussión Discussió					
Placa	Nombre	Actividad	Cant	Valor un	Subtotal
d9e4a2-Locativas	Locativas	Suministro de protector mampara en vidrio templado para recepción, incluye	1	\$820,000	\$820,00
		soportes en acero inoxidable y anclaje			
Repuestos				Total	\$820,00
Código Do	escripción		Valor Ur	n. Cant	Valor
Otros conceptos				Total	,
Descripción			Valor Ur	n. Cant	Valor
				Total	

Observaciones

Foto Inicial Orden: 0016-BA024384 - QUALA S.A



Foto Final Orden: 0016-BA024384 - QUALA S.A



Foto orden de Trabajo Orden: 0016-BA024384 - QUALA S.A

