

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6697

Fecha: 2018-05-25 Fecha Vence: 2018-06-02

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

	·			
Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
238-TIK27681	Cambio puerta cantonera - 0177	1	\$59,800	\$59,80
238-TIK27681	Resumen de repuestos	1	\$62,000	\$62,00
		·		•
		SU	BTOTAL M.O	\$59,80
	SUB	SU TOTAL REPUESTO		\$59,80 \$62,00
			OS/INSUMOS	

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ORIGINAL

\$144,942

\$0

\$0

RETEFUENTE 4%

RETEFUENTE 2.5%

TOTAL A PAGAR