

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6490

Fecha: 2018-01-17 Fecha Vence: 2018-01-25

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1049-TIK18765	Reparar horno - F35	1	\$65,000	\$65,000
1049-TIK18765	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1051-TIK18838	Cambiar cuchilla o cuadrante - F40	1	\$0	\$0
1051-TIK18838	Reparar cuchilla - F40	1	\$85,000	\$85,000
1051-TIK18838	Resumen de repuestos	1	\$58,500	\$58,500
1053-TIK18857	Soldadura inox - F01	1	\$55,000	\$55,000
1053-TIK18857	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1056-TIK18944	Soldadura inox - F01	1	\$55,000	\$55,000
1056-TIK18944	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$260,000
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$58,500
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
	IVA 19%	\$60,515
	RETEFUENTE 4%	\$10,400
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$368,615