

## NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

0799

Fecha: 2018-08-15 Fecha Vence: 2018-09-14

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1300-TIK31336	Garantia - H79	1	\$0	\$0
1300-TIK31336	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1301-TIK28319	Reparación microondas H55	1	\$0	\$0
1301-TIK28319	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1312-TIK32187	Chequeo equipo - G83	1	\$59,800	\$59,800
1312-TIK32187	Reparación tarjeta - G83	1	\$59,800	\$59,800
1312-TIK32187	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1317-TIK32503	Reparar Canastilla - G47	1	\$65,000	\$65,000
1317-TIK32503	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1324-TIK32991	Reparar horno - H76	1	\$59,800	\$59,800
1324-TIK32991	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

\$244,400	SUBTOTAL M.O			
\$0	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	SUBTOTAL REPUESTOS/IN		
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	SUBTOTAL OTROS CO		
\$46,436	IVA 19%			
\$9,776	RETEFUENTE 4%			
\$0	RETEFUENTE 2.5%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		
\$281,060	TOTAL A PAGAR	***ORIGINAL***		