

## NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6325

Fecha: 2017-09-04 Fecha Vence: 2017-09-12

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0648-TIK7394	Reparar Canastilla - F06	1	\$65,000	\$65,000
0648-TIK7394	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0720-TIK9422	Reparar iluminación - G83	1	\$57,000	\$57,000
0720-TIK9422	Resumen de repuestos	1	\$25,000	\$25,000
0722-TIK9440	Cambio correa - G07	1	\$57,000	\$57,000
0722-TIK9440	Resumen de repuestos	1	\$15,000	\$15,000
0722-TIK9440	Viaticos - G07	1	\$45,000	\$45,000
0724-TIK9519	Reparar iluminación - H22	1	\$65,000	\$65,000
0724-TIK9519	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0724-TIK9519	Viaticos - H22	1	\$45,000	\$45,000

	SUBTOTAL M.O	\$244,000
SUBTOTA	L REPUESTOS/INSUMOS	\$40,000
SUBTO	TAL OTROS CONCEPTOS	\$90,000
	IVA 19%	\$71,060
	RETEFUENTE 4%	\$13,360
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
***ORIGINAL***	TOTAL A PAGAR	\$431,700