

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6455

Fecha: 2017-12-22 Fecha Vence: 2017-12-30

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPReléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0991-TIK16705	Reparar horno - F06	1	\$85,000	\$85,000
0991-TIK16705	Resumen de repuestos	1	\$339,907	\$339,907
1005-TIK16908	Cargue y descargue de equipos - 0172	1	\$120,000	\$120,000
1005-TIK16908	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1012-TIK17193	Reparar horno - G84	1	\$40,000	\$40,000
1012-TIK17193	Resumen de repuestos	1	\$24,829	\$24,829

\$245,000	SUBTOTAL M.O			
\$364,736	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS			
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS			
\$115,850	IVA 19%			
\$9,800	RETEFUENTE 4%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE ***ORIGINAL***		
\$0	RETEFUENTE 2.5%			
\$715,786	TOTAL A PAGAR			