

## NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

678

Fecha: 2018-05-19 Fecha Vence: 2018-05-27

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPReléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1218-TIK26993	Reparar horno - H23	1	\$59,800	\$59,800
1218-TIK26993	Resumen de repuestos	1	\$9,800	\$9,800
1225-TIK27322	Reparar horno - H79	1	\$79,800	\$79,800
1225-TIK27322	Resumen de repuestos	1	\$4,900	\$4,900
1230-TIK27490	Reparar horno - G70	1	\$65,000	\$65,000
1230-TIK27490	Resumen de repuestos	1	\$3,900	\$3,900
1231-TIK26676	Reparar horno - H76	1	\$59,800	\$59,800
1231-TIK26676	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1233-TIK27526	Reparar horno - H55	1	\$59,800	\$59,800
1233-TIK27526	Resumen de repuestos	1	\$2,300	\$2,300

	SUBTOTAL M.O	\$324,200			
SUBTOTA	L REPUESTOS/INSUMOS	\$20,900			
SUBTOT	TAL OTROS CONCEPTOS	\$0			
	IVA 19%	\$65,569			
	RETEFUENTE 4%	\$12,968			
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0			
***ORIGINAL***	TOTAL A PAGAR	\$397,701			