

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6150

Fecha: 2017-03-21 Fecha Vence: 2017-03-29

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0356-2017-2873	Cambio de arrancador - F35	1	\$112,000	\$112,000
0356-2017-2873	Resumen de repuestos	1	\$80,000	\$80,000
0358-2017-2874	Reparar iluminación - 0050	1	\$18,000	\$18,000
0358-2017-2874	Resumen de repuestos	1	\$10,400	\$10,400
0362-2017-2420	Reparar iluminación - 0181	1	\$28,000	\$28,000
0362-2017-2420	Resumen de repuestos	1	\$7,869	\$7,869
0364-2017-2938	Cambio bateria - F40	1	\$56,000	\$56,000
0364-2017-2938	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

\$214,000	SUBTOTAL M.O			
\$98,269	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS			
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS			
\$59,331	IVA 19%			
\$8,560	RETEFUENTE 4%			
\$0	RETEFUENTE 2.5%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		
\$363,040	TOTAL A PAGAR	***ORIGINAL***		