

Resumen de Costos de Orden

Contiene el resumen de costos de la orden antes de impuestos

0010-BA023408

Cliente: QUALA S.A Técnico Asignado: John Harvy Castrillon Florez Fecha/Hora Solicitud: 2020-06-21 19:43:10

Sucursal: La Popa - La Popa Contacto empresa: Maria del carmen lozano Fecha/Hora Atención: 2020-07-20 08:00:00

Detalles: limpieza de vidrios en fachada y lucetas de bodega

Actividades

Ciudad/Municipio: Dosquebradas - Risaralda

Placa	Nombre	Actividad	Cant	Valor un	Subtotal
d9e4a2-Locativas	Locativas	transpórte y alquiler de andamios por 5 cuerpos, equipos de alturas	2 dias	\$68,300	\$136,600
d9e4a2-Locativas	Locativas	Servicio de lavado y limpieza de lucetas de fachada en vidrio zona de muelles	230 mts	\$2,400	\$552,000
		entre 6 y 7 metros de altura y lucetas de la bodega x tres secciones a 6 mts de			
		altura. incluye: insumos de limpieza, equipo de alturas, coordinador para			
		trabajo seguro en alturas. Areas: POP, muelles, lucetas de fachada, lucetas			
		en bodega.			
d9e4a2-Locativas	Locativas	coordinador de alturas para acompañamiento.	2 dias	\$138,000	\$276,000

Repuestos Total \$964,600

Código Descripción Valor Un. Cant Valor

Otros conceptos Total \$0

Descripción Valor Un. Cant Valor

Total \$0

Total \$0

Observaciones

.

Foto Inicial Orden: 0010-BA023408 - QUALA S.A



Foto Final Orden: 0010-BA023408 - QUALA S.A



Foto orden de Trabajo Orden: 0010-BA023408 - QUALA S.A

