

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6612

Fecha: 2018-04-05 Fecha Vence: 2018-05-05

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1161-TIK23776	Reparar horno - G15	1	\$59,800	\$59,800
1161-TIK23776	Resumen de repuestos	1	\$1,000	\$1,000
1163-TIK23893	Soldadura inox - G15	1	\$70,000	\$70,000
1163-TIK23893	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1168-TIK24159	Reparar horno - F06	1	\$89,800	\$89,800
1168-TIK24159	Resumen de repuestos	1	\$1,000	\$1,000
1169-TIK24293	Reparar horno - G83	1	\$59,800	\$59,800
1169-TIK24293	Resumen de repuestos	1	\$5,000	\$5,000

	SUBTOTAL M.O	
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$7,000
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
	IVA 19%	\$54,416
	RETEFUENTE 4%	\$11,176
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$329,640