

Resumen de Costos de Orden

Contiene el resumen de costos de la orden antes de impuestos

0004-Quimbaya 1

Cliente: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A Técnico Asignado: John Harvy Castrillon Florez Fecha/Hora Solicitud: 2020-05-12 18:35:58

Sucursal: 5420 - QUIMBAYA Contacto empresa: Erika bulla Fecha/Hora Atención: 2020-05-09 08:00:00

Detalles: fuga en baños

Actividades Ciudad/Municipio: Quimbaya - Quindio

Placa	Nombre	Actividad	Cant	Valor un	Subtotal
88fcf4-Locativas	Locativas	Suministro e instalación de llave de paso para tanque de reserva, incluye todos	1	\$70,600	\$70,600
		los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.			
88fcf4-Locativas	Locativas	Revisión y mantenimiento correctivo de puntos hidráulicos pvc. Incluye:	14	\$11,130	\$155,820
		acometidas, tubería y accesorios necesarios para su correcta instalación y			
		funcionamiento.			
88fcf4-Locativas	Locativas	Suministro e instalación de llave de paso para baño de hombre, incluye todos	1	\$70,600	\$70,600
		los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.			

Repuestos Total \$297,020

Código Descripción Valor Un. Cant Valor

Otros conceptos Total \$0

Descripción Valor Un. Cant Valor

Total \$0

Observaciones

se realizó atención del servicio y quedo todo funcionando bien.

Foto Inicial Orden: 0004-Quimbaya 1 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A




Foto Final Orden: 0004-Quimbaya 1 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A



Foto orden de Trabajo Orden: 0004-Quimbaya 1 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A

