

## NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6326

Fecha: 2017-09-04 Fecha Vence: 2017-09-12

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0709-TIK9162	Soldar parrilla - F05	1	\$57,000	\$57,000
0709-TIK9162	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0728-TIK9608	Reparar Canastilla - H07	1	\$45,000	\$45,000
0728-TIK9608	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0732-TIK9665	Reparar/instalar ventilador - 0179	1	\$114,000	\$114,000
0732-TIK9665	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0734-8883	Reparar Canastilla - F05	1	\$90,000	\$90,000
0734-8883	Reparar Canastilla - F05	1	\$75,000	\$75,000
0734-8883	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$381,000
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$0
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
	IVA 19%	\$72,390
	RETEFUENTE 4%	\$15,240
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
***ORIGINAL***	TOTAL A PAGAR	\$438,150