

## NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6785

Fecha: 2018-08-01 Fecha Vence: 2018-08-31

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPIA-léfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detaile	Cantidad	Valor	Subtotal
1294-TIK28319	Reparar Canastilla - F02	1	\$65,000	\$65,000
1294-TIK28319	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1295-TIK31336	Reparar horno - H79	1	\$79,800	\$79,800
1295-TIK31336	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1297-TIK31669	Cambio microswitch - F04	1	\$59,800	\$59,800
1297-TIK31669	Resumen de repuestos	1	\$2,800	\$2,800
1302-TIK30214	Chequeo equipo - F49	1	\$30,000	\$30,000
1302-TIK30214	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1304-TIK31965	Reparación microondas H55	1	\$59,800	\$59,800
1304-TIK31965	Reparación microondas H55	1	\$59,800	\$59,800
1304-TIK31965	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1305-TIK31671	Ajuste y pegar placa - F54	1	\$40,000	\$40,000
1305-TIK31671	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

.0 \$394,200	SUBTOTAL M.O			
s \$2,800	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMO			
os \$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	SUBTOTAL OTROS CONCEPT		
\$75,430	IVA 19%			
\$15,768	RETEFUENTE 4%			
5% \$0	RETEFUENTE 2.5%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		
\$456,662	TOTAL A PAGAR	***ORIGINAL***		