



## Reporte Orden de trabajo Versión 1.0 - 2019-09-10

4393-TIK120892

Cliente: F	RISBY S	.A.	Técr	Técnico Asignado: Diego Alejandro Alvarado Rubio					
Sucursal: 0179 - Planta de Producción			n Fecl	Fecha/Hora inicio: Fecha/Hora fin:			Tiempo servicio:		
Detalles:	P2. cable de marmita en área de sopas se encuentra partido> Tipo: CORRECTIVO -> Solicitado: 2021-10-07 09:29:06								
Activida	ades								
Placa		Nombre		Actividad				Cantidad	
	_								
Repues	itos	Descripción						Contided	
Código		Descripción						Cantidad	
Observ	aciones								
			Nombre Te	cnico:		Nombre Cliente	):		