

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6274

Fecha: 2017-07-25 Fecha Vence: 2017-08-02

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0621-TIK6802	Instalar/Desinstalar motor - H17	1	\$150,000	\$150,000
0621-TIK6802	Rebobinar motor - H17	1	\$250,000	\$250,000
0621-TIK6802	Cambio de arrancador - H17	1	\$45,000	\$45,000
0621-TIK6802	Resumen de repuestos	1	\$66,600	\$66,600

\$445,000	SUBTOTAL M.O			
\$66,600	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS			
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	SUBTOTAL OT		
\$97,204	IVA 19%			
\$17,800	RETEFUENTE 4%			
\$0	RETEFUENTE 2.5%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		
\$591,004	TOTAL A PAGAR	***ORIGINAL***		

Página 1 de 1