

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

FACTURA DE VENTA 1037

Fecha: 2018-12-21 Fecha Vence: 2018-12-29

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPAdeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: E-mail: Dosquebradas/Risaralda amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1439-TIK40291	Cambio de rodachinas - H79	1	\$109,800	\$109,800
1439-TIK40291	Soldadura inox filtro residuos maquina Henny Penny - H79	1	\$30,000	\$30,000
1439-TIK40291	Soldadura inox filtro frymaster - H79	1	\$30,000	\$30,000
1439-TIK40291	Soldadura inox cernidor harina - H79	1	\$30,000	\$30,000
1439-TIK40291	Soldadura inox en mesa apanado - H79	1	\$192,000	\$192,000
1439-TIK40291	Soldadura inox canastilla frymaster - H79	1	\$30,000	\$30,000
1439-TIK40291	Resumen de repuestos	1	\$229,956	\$229,956

	SUBTOTAL M.O	\$421,800		
SUB	STOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$229,956		
su	UBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0		
	IVA 19%	\$123,834		
	RETEFUENTE 4%	\$16,872		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0		
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$758,718		
turación por computador según resolución DIAN No. 18762010298981 de 2018-09-18 , desde el número 0001 hasta el 5000 Página 1 de 1				