

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

FACTURA DE VENTA

0068

Fecha: 2016-11-11 Fecha Vence: 2016-11-19

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Pereira Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0138-2016-11070	Instalar/Desinstalar elemento - 0179	1	\$100,000	\$100,000
0138-2016-11070	Resumen de repuestos	1	\$135,610	\$135,610
0147-2016-11989	Instalación/desinstalación ventilador - 0179	1	\$120,000	\$120,000
0147-2016-11989	Resumen de repuestos	1	\$275,200	\$275,200
0147-2016-11989	Transporte equipos - 0179	2	\$30,000	\$60,000
0154-2016-11988	Reparación eléctrica - 0179	1	\$130,000	\$130,000
0154-2016-11988	Resumen de repuestos	1	\$30,000	\$30,000
0155-2016-11984	Reparación mecanica - 0179	1	\$120,000	\$120,000
0155-2016-11984	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0171-2016-11848	Revisar/Cambiar Resistencia sellado - 0179	1	\$55,000	\$55,000
0171-2016-11848	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0182-2016-11877	Reparar fuga de agua - 0179	1	\$85,000	\$85,000
0182-2016-11877	Resumen de repuestos	1	\$25,000	\$25,000

	SUBTOTAL M.O	\$610,000		
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$465,810		
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$60,000		
	IVA 16%	\$181,730		
	RETEFUENTE 4%	\$26,800		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0		
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$1,290,740		