

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6298

Fecha: 2017-08-15 Fecha Vence: 2017-08-23

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0683-TIK8363	Reparar iluminación - H22	1	\$57,000	\$57,000
0683-TIK8363	Resumen de repuestos	1	\$42,000	\$42,000
0684-TIK8450	Limpieza y aseo equipos - 0172	1	\$60,000	\$60,000
0684-TIK8450	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0687-TIK8493	Cambio correa - F04	1	\$57,000	\$57,000
0687-TIK8493	Resumen de repuestos	1	\$15,800	\$15,800
0689-TIK8508	Reparar iluminación - F23	1	\$57,000	\$57,000
0689-TIK8508	Resumen de repuestos	1	\$42,000	\$42,000
0689-TIK8508	Viaticos - F23	1	\$45,000	\$45,000

\$231,000	SUBTOTAL M.O	
\$99,800	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	
\$45,000	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	
\$71,402	IVA 19%	
\$11,040	RETEFUENTE 4%	
\$0	RETEFUENTE 2.5%	
\$436,162	TOTAL A PAGAR	