

## NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6132

Fecha: 2017-02-08 Fecha Vence: 2017-02-16

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0302-2017-1216	Mantenimiento secador - F44	1	\$65,000	\$65,000
0302-2017-1216	Instalar/desinstalar secador - F44	1	\$56,000	\$56,000
0302-2017-1216	Resumen de repuestos	1	\$6,000	\$6,000
0303-2017-1430	Instalar/desinstalar calentador - C21	1	\$120,000	\$120,000
0303-2017-1430	Resumen de repuestos	1	\$651,600	\$651,600
0304-2017-1623	Instalación estructura metalica - 0050	1	\$90,000	\$90,000
0304-2017-1623	Resumen de repuestos	1	\$350,000	\$350,000
0305-2017-1624	Instalar/Desinstalar equipo - 0050	1	\$80,000	\$80,000
0305-2017-1624	Resumen de repuestos	1	\$9,600	\$9,600

	SUBTOTAL M.O	\$411,000		
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$1,017,200		
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0		
	IVA 19%	\$271,358		
	RETEFUENTE 4%	\$16,440		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$25,430		
***ORIGINAL***	TOTAL A PAGAR	\$1,657,688		