

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

FACTURA DE VENTA

1053

Fecha: 2019-01-08 Fecha Vence: 2019-01-16

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPIA-léfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1490-TIK42487	Cambio de rodamientos y retenedores - G84	1	\$59,800	\$59,800
1490-TIK42487	Cambio acople - G84	1	\$59,800	\$59,800
1490-TIK42487	Resumen de repuestos	1	\$141,000	\$141,000

	SUBTOTAL M.O	\$119,600
SUE	JBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$141,000
SI	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
	IVA 19%	\$49,514
	RETEFUENTE 4%	\$0
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$310,114