

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6195

Fecha: 2017-04-24 Fecha Vence: 2017-05-02

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0436-TIK1255	Cambio rodamientos brazo y eje banda - 0179	1	\$135,000	\$135,000
0436-TIK1255	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0437-TIK1258	Cambio unidad de mantenimiento - 0179	1	\$114,000	\$114,000
0437-TIK1258	Mantenimiento Preventivo - 0179	1	\$120,000	\$120,000
0437-TIK1258	Resumen de repuestos	1	\$21,000	\$21,000
0438-TIK1259	Mantenimiento Preventivo - 0179	1	\$120,000	\$120,000
0438-TIK1259	Cambio unidad de mantenimiento - 0179	1	\$114,000	\$114,000
0438-TIK1259	Resumen de repuestos	1	\$49,500	\$49,500
0439-TIK1260	Cambio unidad de mantenimiento - 0179	1	\$114,000	\$114,000
0439-TIK1260	Mantenimiento Preventivo - 0179	1	\$120,000	\$120,000
0439-TIK1260	Resumen de repuestos	1	\$18,000	\$18,000

	SUBTOTAL M.O	\$837,000		
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$88,500		
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0		
	IVA 19%	\$175,845		
	RETEFUENTE 4%	\$33,480		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0		
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$1,067,865		