

SHERBIM S.A.S NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

6218

Fecha: 2017-05-25 Fecha Vence: 2017-06-02

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0500-TIK3902	Reparar iluminación - F04	1	\$57,000	\$57,000
0500-TIK3902	Resumen de repuestos	1	\$48,000	\$48,000
0503	Garantia - G07	1	\$0	\$0
0503	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0504-TIK3960	Cambio de arrancador - H48	1	\$114,000	\$114,000
0504-TIK3960	Resumen de repuestos	1	\$85,750	\$85,750
0505-TIK3961	Cambio de arrancador - F02	1	\$114,000	\$114,000
0505-TIK3961	Resumen de repuestos	1	\$85,750	\$85,750
0506-TIK2265	Instalación timbre - F02	1	\$57,000	\$57,000
0506-TIK2265	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0506-TIK2265	Viaticos - F02	1	\$28,000	\$28,000

	SUBTOTAL M.O	\$342,000		
SUBT	TOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$219,500		
SUE	JBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$28,000		
	IVA 19%	\$112,005		
	RETEFUENTE 4%	\$14,800		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0		
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$686,705		

Página 1 de 1