

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

0897

Fecha: 2018-10-04 Fecha Vence: 2018-10-12

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPReléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1375-TIK36226	Reparar reja - F44	1	\$150,000	\$150,000
1375-TIK36226	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1376-TIK36192	Instalación antideslizante - G90	1	\$120,000	\$120,000
1376-TIK36192	Resumen de repuestos	1	\$290,000	\$290,000
1386-TIK36934	Instalar rejilla - F01	1	\$60,000	\$60,000
1386-TIK36934	Resumen de repuestos	1	\$74,026	\$74,026
1387-TIK37092	Reparar fuga de agua - F07	1	\$59,800	\$59,800
1387-TIK37092	Resumen de repuestos	1	\$18,000	\$18,000
1388-TIK37093	Soldadura inox - F07	1	\$65,000	\$65,000
1388-TIK37093	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

s	SUBTOTAL M.O	\$454,800		
SUBTOTAL REPUES	TOS/INSUMOS	\$382,026		
SUBTOTAL OTROS	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS			
	IVA 19%	\$158,997		
	TEFUENTE 4%	\$18,192		
	RETEFUENTE 2.5%			
ORIGINAL	OTAL A PAGAR	\$977,631		