

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6694

Fecha: 2018-05-24 Fecha Vence: 2018-06-01

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1237-TIK27681	Reparación cafetera - 0177	1	\$37,000	\$37,000
1237-TIK27681	Reparación cafetera - 0177	1	\$37,000	\$37,000
1237-TIK27681	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

\$74,000	SUBTOTAL M.O			
s \$0	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	su		
s \$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	SUBTOT		
\$14,060	IVA 19%			
% \$0	RETEFUENTE 4%			
% \$0	RETEFUENTE 2.5%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		
R \$88,060	TOTAL A PAGAR	***ORIGINAL***		