

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

FACTURA DE VENTA

0367

Fecha: 2017-10-02 Fecha Vence: 2017-10-10

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0735-TIK11507	Reparar Canastilla - F44	1	\$75,000	\$75,000
0735-TIK11507	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0742-TIK9905	Reparación equipo - F01	1	\$90,000	\$90,000
0742-TIK9905	Resumen de repuestos	1	\$154,900	\$154,900
0748-TIK11498	Reparación puerta - G83	1	\$40,000	\$40,000
0748-TIK11498	Resumen de repuestos	1	\$8,500	\$8,500
0805-TIK11380	Cambio puerta - G15	1	\$40,000	\$40,000
0805-TIK11380	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0807-TIK11543	Reparar iluminación - F44	1	\$57,000	\$57,000
0807-TIK11543	Resumen de repuestos	1	\$65,000	\$65,000

SUBTOTAL M.O \$302,000				
SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS \$228,400				
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS \$0				
IVA 19% \$100,776				
RETEFUENTE 4% \$12,080				
RETEFUENTE 2.5% \$0	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE			
TOTAL A PAGAR \$619,096	***ORIGINAL***			