

SHERBIM S.A.S NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

1038

Fecha: 2018-12-21 Fecha Vence: 2018-12-29

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1451-TIK41016	Chequeo electrico - G15	1	\$80,000	\$80,000
1451-TIK41016	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1471-TIK42449	Reparación hornillas - F28	1	\$35,000	\$35,000
1471-TIK42449	Mantenimiento general - F28	1	\$150,000	\$150,000
1471-TIK42449	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1472-TIK42626	Garantia - G15	1	\$0	\$0
1472-TIK42626	Resumen de repuestos	1	\$397,000	\$397,000
1476-TIK43033	Reparar horno - G15	1	\$59,800	\$59,800
1476-TIK43033	Resumen de repuestos	1	\$24,000	\$24,000

	SUBTOTAL M.O	\$324,800
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$421,000
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
	IVA 19%	\$141,702
	RETEFUENTE 4%	\$12,992
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$874,510