

## NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

1080

Fecha: 2019-01-25 Fecha Vence: 2019-02-02

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1460-TIK41847	Modificación campana - H53	1	\$200,000	\$200,000
1460-TIK41847	Montaje/desmonte de equipos - H53	1	\$500,000	\$500,000
1460-TIK41847	Resumen de repuestos	1	\$403,900	\$403,900
1460-TIK41847	Transporte de elementos - H53	1	\$40,000	\$40,000
1501-TIK42323	Reparación sernidor - F35	1	\$70,000	\$70,000
1501-TIK42323	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1513-TIK46045	Cambio térmico magnetrón - F40	1	\$64,300	\$64,300
1513-TIK46045	Resumen de repuestos	1	\$8,300	\$8,300

\$834,300	SUBTOTAL M.O	
\$412,200	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	
\$40,000	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	
\$244,435	IVA 19%	
\$34,972	RETEFUENTE 4%	
\$0	RETEFUENTE 2.5%	
\$1,495,963	TOTAL A PAGAR	