

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

0424

Fecha: 2017-11-23 Fecha Vence: 2017-12-01

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0919-TIK14733	Reparar horno - H79	1	\$65,000	\$65,000
0919-TIK14733	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0920-TIK14736	Reparar horno - H79	1	\$65,000	\$65,000
0920-TIK14736	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0926-TIK14797	Reparar Canastilla - F04	1	\$80,000	\$80,000
0926-TIK14797	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0935-TIK14326	Suministro de repuestos - G16	1	\$0	\$0
0935-TIK14326	Resumen de repuestos	1	\$6,500	\$6,500

	SUBTOTAL M.O	\$210,000
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$6,500
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
	IVA 19%	\$41,135
	RETEFUENTE 4%	\$8,400
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$249,235