

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6749

Fecha: 2018-07-08 Fecha Vence: 2018-08-07

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1259-TIK28811	Cambio de rodachinas - F35	1	\$65,000	\$65,000
1259-TIK28811	Resumen de repuestos	1	\$56,800	\$56,800
1267-TIK29850	Reparar horno - H55	1	\$59,800	\$59,800
1267-TIK29850	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1282-TIK30460	Soldadura inox - H07	1	\$65,000	\$65,000
1282-TIK30460	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1284-TIK30524	Cambio de magnetron - G32	1	\$59,800	\$59,800
1284-TIK30524	Cambio capacitor - G32	1	\$20,000	\$20,000
1284-TIK30524	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$269,600
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$56,800
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
	IVA 19%	\$62,016
	RETEFUENTE 4%	\$10,784
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$377,632