

## NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6534

Fecha: 2018-02-09 Fecha Vence: 2018-02-17

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1090-TIK20542	Cambio transformador - F04	1	\$59,800	\$59,800
1090-TIK20542	Cambio transformador - F04	1	\$59,800	\$59,800
1090-TIK20542	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1091-TIK20590	Reparar horno - G84	1	\$59,800	\$59,800
1091-TIK20590	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1096-TICK20806	Reparación eléctrica - F44	1	\$120,000	\$120,000
1096-TICK20806	Resumen de repuestos	1	\$40,000	\$40,000
1100-TIK20492	Reparación equipo - F34	1	\$60,000	\$60,000
1100-TIK20492	Resumen de repuestos	1	\$8,235	\$8,235
1101-TIK19752	Reparación equipo - G06	1	\$79,800	\$79,800
1101-TIK19752	Resumen de repuestos	1	\$17,850	\$17,850

	SUBTOTAL M.O	\$439,200
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$66,085
SUBTOTAL OTROS COM		\$0
	IVA 19%	\$96,004
	RETEFUENTE 4%	\$17,568
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
***ORIGINAL***	TOTAL A PAGAR	\$583,721