

## NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

0899

Fecha: 2018-10-04 Fecha Vence: 2018-10-12

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPReléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1327-TIK33478	Reparar Canastilla - H07	1	\$65,000	\$65,000
1327-TIK33478	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1359-TIK35031	Reparar horno - F40	1	\$59,800	\$59,800
1359-TIK35031	Resumen de repuestos	1	\$8,235	\$8,235
1382-TIK36537	Reparación filtro - F06	1	\$180,000	\$180,000
1382-TIK36537	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1393-TIK36181	Reparar horno - H23	1	\$59,800	\$59,800
1393-TIK36181	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$364,600
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$8,235
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
	IVA 19%	\$70,839
	RETEFUENTE 4%	\$14,584
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
***ORIGINAL***	TOTAL A PAGAR	\$429,090