

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6656

Fecha: 2018-05-09 Fecha Vence: 2018-06-08

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPReléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1210-TIK26475	Reparación equipo - G84	1	\$59,800	\$59,800
1210-TIK26475	Resumen de repuestos	1	\$8,235	\$8,235
1213-TIK26520	Reparación equipo - F04	1	\$40,000	\$40,000
1213-TIK26520	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1214-TIK26534	Reparar Canastilla - G47	1	\$70,000	\$70,000
1214-TIK26534	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

\$169,800	SUBTOTAL M.O			
\$8,235	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	SUBTOTAL REPUEST		
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	SUBTO		
\$33,827	IVA 19%			
\$6,792	RETEFUENTE 4%			
\$0	RETEFUENTE 2.5%	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		
\$205,070	TOTAL A PAGAR	***ORIGINAL***		