

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

FACTURA DE VENTA
1271

Fecha: 2019-04-29 Fecha Vence: 2019-05-29

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -5 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
1610-TIK52078	Instalación marco - G90	1	\$63,400	\$63,400
1610-TIK52078	Instalación/desinstalación ventilador - G90	1	\$85,000	\$85,000
1610-TIK52078	Resumen de repuestos	1	\$134,100	\$134,100
1612-TIK53089	Desmonte de restaurante - H13	1	\$336,000	\$336,000
1612-TIK53089	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1625-TIK53057	Revisión/Reparación malacate - F44	1	\$63,400	\$63,400
1625-TIK53057	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
1626-TIK53227	Reparar horno - 105	1	\$63,400	\$63,400
1626-TIK53227	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$611,200		
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$134,100		
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0		
	IVA 19%	\$141,607		
	RETEFUENTE 4%	\$24,448		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0		
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$862,459		