

## NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6128

Fecha: 2017-02-08 Fecha Vence: 2017-02-16

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0236-2017-1625	Cambio buje e instalación rodamientos brazo - 0179	1	\$150,000	\$150,000
0236-2017-1625	Resumen de repuestos	1	\$105,000	\$105,000
0288-2017-1626	Cambio sensor Josper - 0179	1	\$56,000	\$56,000
0288-2017-1626	Resumen de repuestos	1	\$35,000	\$35,000
0289-2017-1627	Cambio de interruptor - 0179	1	\$75,000	\$75,000
0289-2017-1627	Lavado de lamparas - 0179	1	\$56,000	\$56,000
0289-2017-1627	Resumen de repuestos	1	\$41,000	\$41,000
0290-2017-1628	Instalar guarda cadena - 0179	1	\$130,000	\$130,000
0290-2017-1628	Suministro de repuestos - 0179	1	\$0	\$0
0290-2017-1628	Cambio de interruptor - 0179	1	\$56,000	\$56,000
0290-2017-1628	Resumen de repuestos	1	\$460,000	\$460,000
0291-2017-1629	Habilitar aspersor - 0179	1	\$120,000	\$120,000
0291-2017-1629	Resumen de repuestos	1	\$194,600	\$194,600
0307-2017-1536	Suministro de repuestos - 0179	1	\$0	\$0
0307-2017-1536	Resumen de repuestos	1	\$56,900	\$56,900

	SUBTOTAL M.O	\$643,000		
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$892,500		
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0		
	IVA 19%	\$291,745		
	RETEFUENTE 4%	\$25,720		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$22,313		
***ORIGINAL***	TOTAL A PAGAR	\$1,779,213		