

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6258

Fecha: 2017-07-05 Fecha Vence: 2017-07-13

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0588-TIK6022	Instalar/Desinstalar elemento - F02	1	\$35,000	\$35,000
0588-TIK6022	Reparación puerta - F02	1	\$45,000	\$45,000
0588-TIK6022	Instalar bisagras - F02	1	\$35,000	\$35,000
0588-TIK6022	Resumen de repuestos	1	\$11,700	\$11,700
0588-TIK6022	Viaticos - F02	1	\$0	\$0
0592-TIK6056	Mantenimiento secador - F01	1	\$57,000	\$57,000
0592-TIK6056	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0593-TIK6072	Cambio correa - H74	1	\$57,000	\$57,000
0593-TIK6072	Resumen de repuestos	1	\$15,000	\$15,000
0593-TIK6072	Viaticos - H74	1	\$50,000	\$50,000
0603-TIK6201	Reparar Canastilla - F35	1	\$65,000	\$65,000
0603-TIK6201	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$294,000
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$26,700
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$50,000
	IVA 19%	\$70,433
	RETEFUENTE 4%	\$13,760
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$427,373