

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6472

Fecha: 2018-01-10 Fecha Vence: 2018-01-18

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0974-TIK15990	Reparar horno - H79	1	\$50,000	\$50,000
0974-TIK15990	Reparar horno - H79	1	\$65,000	\$65,000
0974-TIK15990	Resumen de repuestos	1	\$11,976	\$11,976
1015-TIK16460	Mantenimiento licuadora - F06	1	\$80,000	\$80,000
1015-TIK16460	Reparar cuchilla - F06	1	\$40,000	\$40,000
1015-TIK16460	Resumen de repuestos	1	\$105,888	\$105,888
1030-TIK17950	Reparar horno - H79	1	\$0	\$0
1030-TIK17950	Resumen de repuestos	1	\$24,538	\$24,538
1033-TIK18112	Garantia - F06	1	\$0	\$0
1033-TIK18112	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$235,000		
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$142,402		
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0		
	IVA 19%	\$71,706		
	RETEFUENTE 4%	\$9,400		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0		
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$439,708		