

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

0439

Fecha: 2017-12-11 Fecha Vence: 2017-12-19

Cliente: FRISBY S.A. Dirección: CRA 17 10-21 ZONA INDUSTRIAL LA POPTeléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

| Orden | Detalle | Cantidad | Valor | Subtotal |
|---------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 0983-TIK16386 | Cambiar guaya ascensor - F44 | 1 | \$57,000 | \$57,000 |
| 0983-TIK16386 | Resumen de repuestos | 1 | \$10,100 | \$10,100 |
| 0988-TIK15695 | Reparar horno - F34 | 1 | \$75,000 | \$75,000 |
| 0988-TIK15695 | Resumen de repuestos | 1 | \$0 | \$0 |
| 0995-TIK14942 | Reparación eléctrica - G15 | 1 | \$60,000 | \$60,000 |
| 0995-TIK14942 | Resumen de repuestos | 1 | \$0 | \$0 |
| 0999-TIK13860 | Suministro de repuestos - F25 | 1 | \$0 | \$0 |
| 0999-TIK13860 | Resumen de repuestos | 1 | \$208,000 | \$208,000 |

| | SUBTOTAL M.O | \$192,000 |
|-------------------------|----------------------------|-----------|
| | SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS | \$218,100 |
| | SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS | \$0 |
| | IVA 19% | \$77,919 |
| | RETEFUENTE 4% | \$7,680 |
| RMA Y SELLO DEL CLIENTE | RETEFUENTE 2.5% | \$0 |
| ***ORIGINAL*** | TOTAL A PAGAR | \$480,339 |

FIR