

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6103

Fecha: 2017-01-10 Fecha Vence: 2017-01-18

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0239-2016 - 14381	Reparar iluminación - H22	1	\$57,000	\$57,000
0239-2016 - 14381	Cambio de toma corriente - H22	1	\$35,000	\$35,000
0239-2016 - 14381	Resumen de repuestos	1	\$113,100	\$113,100
0239-2016 - 14381	Viaticos - H22	1	\$40,000	\$40,000
0241-2016 - 14039	Suministro de repuestos - G46	1	\$0	\$0
0241-2016 - 14039	Resumen de repuestos	1	\$41,000	\$41,000
0242-2016-14387	Reparación puerta entrada - 0050	1	\$50,000	\$50,000
0242-2016-14387	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0243-2017-154	Cambio correa - F33	1	\$60,000	\$60,000
0243-2017-154	Chequeo eléctrico - F33	1	\$20,000	\$20,000
0243-2017-154	Resumen de repuestos	1	\$20,000	\$20,000

	SUBTOTAL M.O	\$222,000		
SUBTO	OTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$174,100		
SUB*	BTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$40,000		
	IVA 19%	\$82,859		
	RETEFUENTE 4%	\$10,480		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0		
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$508,479		