





Fecha: 2017-09-22 Fecha Vence: 2017-09-30

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0735-TIK11507	Reparar Canastilla - F44	1	\$75,000	\$75,000
0735-TIK11507	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0742-TIK9905	Reparación equipo - F01	1	\$90,000	\$90,000
0742-TIK9905	Resumen de repuestos	1	\$154,900	\$154,900
0763-TIK 1496	Instalación equipo - 0179	1	\$114,000	\$114,000
0763-TIK 1496	Resumen de repuestos	1	\$146,000	\$146,000
0805-TIK11380	Cambio puerta - G15	1	\$40,000	\$40,000
0805-TIK11380	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

	SUBTOTAL M.O	\$319,000
	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	\$300,900
	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	\$0
	IVA 19%	\$117,781
	RETEFUENTE 4%	\$12,760
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	RETEFUENTE 2.5%	\$0
ORIGINAL	TOTAL A PAGAR	\$724,921