

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6289

Fecha: 2017-08-09 Fecha Vence: 2017-08-17

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

Orden	Detalle	Cantidad	Valor	Subtotal
0611-TIK8332	Cambio microswitch - 0179	1	\$80,000	\$80,000
0611-TIK8332	Resumen de repuestos	1	\$23,400	\$23,400
0653-TIK8336	Suministro de repuestos - 0179	1	\$0	\$0
0653-TIK8336	Resumen de repuestos	1	\$181,900	\$181,900
0662-TIK7891	Reparar Canastilla - 0179	1	\$117,000	\$117,000
0662-TIK7891	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0
0672-TIK8162	Traslado equipo - 0179	1	\$40,000	\$40,000
0672-TIK8162	Resumen de repuestos	1	\$0	\$0

\$237,000	SUBTOTAL M.O	
\$205,300	SUBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS	
\$0	SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	
\$84,037	IVA 19%	
\$9,480	RETEFUENTE 4%	
\$0	RETEFUENTE 2.5%	
\$516,857	TOTAL A PAGAR	